

## FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. CF0/11291/2023Dated: 09/11/2023

Certified that the Gyan Deep Academy (name of the building or premises) at X X X X (address) comprised of 2910 (0) basement(s) and Ground with II F Block-A (upper floors) owned/ occupied by Gyan Deep Academy (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 09-11-2023 (date of inspection) in the presence of Tribhuvan Singh (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes NUR-12 ( X/ XII) With effect from 09/11/2023 for a period of 03 (Three) year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 09/11/2023 (date of issue) at CF0 - VNS (place) by

\*Strike out whichever is not applicable.

(राकेश राय)  
 Signature with Seal: मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
 Name: वाराणसी  
 Designation: CF0 (ASST)  
 Name & Address of Department/ Office: CF0  
VNS

To

The Manager

(Name & Address of the Institution)

Gyan Deep Academy  
Chitaurpur Varanasi

## ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

\* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

## BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 691/1camp/nbc/II 2023  
(18/10/2023)

Dated: 21/11/2023

Certified that the existing building Gyan Deep Academy (name of the building or premises) at Kandwa, Chitaipur, Varanasi (address) comprised of 290 basement(s) and G + 2 (Block-A) (upper floors) owned/occupied by Gyan Deep Academy, Kandwa, Chitaipur, Varanasi (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of AE-II RES/VNS (Name of Department/ Govt.) on 21/11/2023 (date of inspection) in the presence of Tribhuvan Singh (Manager) (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes XII (X/ XII) with effect from 21/11/23 for a period of Five (05) years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. na
2. na
3. na
4. na

Issued on 21/11/2023 at AE-II RES/PWD by VNS

\* Strike out whichever is not applicable.

अवर अभियन्ता  
Signature with Seal : प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
वाराणसी  
Name : Parmendra Singh  
Designation : AE-II PWD  
Name & Address of Department/ Office: RES - PWD  
VNS  
(Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only)

**Note:** This certificate should be signed / issued by Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only

\* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
वाराणसी

पत्रांक  
सेवा में,

691 / 1 अ.सं. खण्ड वी० सी० / 2023

दिनांक-18/10/2023

मुख्य विकास अधिकारी,  
वाराणसी।


विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड(N.B.C) प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पृष्ठांकन पत्र दिनांक 09.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि ज्ञानदीप एकेडमी कन्दवा, चितईपुर, वाराणसी भवन का स्थलीय निरीक्षण/जाँच किया गया। तत्पश्चात् निर्धारित प्रारूप(चेक लिस्ट) में वर्णित प्रत्येक बिन्दुओं की आख्या/टिप्पणी अंकित करते हुये संलग्न कर प्रेषित है।


संलग्नक:- चेकलिस्ट मूल में।

  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
वाराणसी  
दिनांक

पत्रांक

प्रतिलिपि सचिव, ज्ञानदीप एकेडमी कन्दवा, चितईपुर, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
वाराणसी

B.S.A  
को आरक्षण के  
  
मुख्य विकास अधिकारी  
वाराणसी  
19/10/23

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट  
 सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट  
 ज्ञानदीप स्कूल्स कन्वेंट, चित्तौड़गढ़, वाराणसी

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ।
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं।
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	6+3
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	नहीं।
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ।
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ।
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ।
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ।
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ।
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं।
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ढंढे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ।
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (घाउण्डीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	नहीं।
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ।
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ।
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (ऊँचाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ।

*Paw*  
 अवसर अभियन्ता  
 गन्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
 वाराणसी

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	—
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	—
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	—
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First aid Box) स्थापित है?	—

  
 अवर अभियन्ता  
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
 वाराणसी



विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(क) प्राथमिक विद्यालय (नर्सरी से कक्षा-5):-

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आरथ्या
	<u>भवन की चेक लिस्ट</u>	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3.	क्या भवन एक मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्गमी०) है?	हाँ
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है अथवा नहीं?	हाँ
6.	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है? भवन के सेट-बैक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग नहीं लाई गयी?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारों ईंट वा पत्थर की सीमेन्ट मलाले से बनी है?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में स्लैब है?	हाँ
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14.	क्या छिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? छिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15.	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1300 मिमी०, टैंड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ


*Signature*

*Signature*

अवर अध्यापक  
प्राथमिक विद्यालय, लोनिगा  
वाराणसी

20.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
21.	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
22.	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया? छत में ज्वलनशील फाल्सा खीलिंग तथा दीवारों पर बुडेन पैन्टिंग तो नहीं है?	नहीं
23.	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	हाँ
24.	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	—
25.	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	—
<u>विद्युत व्यवस्था चेक लिस्ट</u>		
26.	क्या भवन से विद्युत की लो-वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 2.5 मी० एवं होरीजेंटल दूरी 1.2 मीटर है?	/
27.	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 3.70 मी० है एवं होरीजेंटल दूरी 2.0 मीटर है?	
28.	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, रिब्स एवं अन्य इन्स्ट्रुमेंट ISI मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	
<u>अग्नि सुरक्षा संबंधी चेक लिस्ट</u>		
29.	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है?	/
30.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	
31.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लायन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	
32.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	

  
 अवर अभियन्ता  
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
 वाणमती

  
 Architect PWD



# Annexure C

Appendix-XIII

## PROFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No. 2023-24/EE/1048

Dated: 14/08/2023


It is certified that an inspection team headed by Vishal Yadav

(Name of Officers with designation) from Talkal Nagar Nizam Varanasi

(Name of Department/ Office) inspected the Gyandeep Academy, Kandwa Chitaurpur Var

(Name & Address of the school) on 11/08/2023 (date of inspection), checked the water test report submitted by the school and found that the school has potable drinking water for students and staff of the institution and is having provision for running water in the toilets and maintaining hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the Central/ State/ U.T. Govt.

The above is valid for a period of 13/08/2024

Signature with Seal: 

Name

: Siddharth Kumar

Designation :

Executive Engineer

Assistant Engineer of

the Govt. Public Health Department (PHED)/

Authorised officer of the Local Body

Name & Address of the Office / Department :

Talkal  
Varanasi

To

Gyandeep Academy

Kandwa, Chitaurpur Varanasi

(Name & Address of the Institution)

\* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If It is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.



**PROFORMA REGARDING SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION  
CERTIFICATE.**

No. 187/03-24Date : 7/8/2023

It is certified that an inspection team headed by Dr. Praveer Kumar  
Medical officer Ayush (Name of Officers with  
 designation) from Medical officer P.C. P.H.C. Kashi Vidyapith (Name of  
 Department/Office) inspected the Gyandeeep Academy  
Kandwa, Chitaiapur, Varanasi (Name & Address of the  
 school) on 25/07/2023 and found that the Gyandeeep Academy  
Kandwa, Chitaiapur, Varanasi (Name of school) has safe  
 drinking water facilities for the students and members of staff of the institution and is maintaining the  
 hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per the norms prescribed by the  
 Central/State/U.T Govt.

The above valid for a period of 3 years . Date issue .

Signature with Seal : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Designation : \_\_\_\_\_

Dr. Praveer Kumar  
 Medical Officer P.C.  
 P.H.C. Kashi Vidyapith  
 Varanasi

Manager Gyandeeep Academy  
Kandwa, Chitaiapur.  
Varanasi

(Name & Address of the Institution)



कार्यालय

कार्यालय अधिशासी अभियंता, जलकल नगर निगम, वाराणसी 221001

पत्रांक 2023-24 EE - WS

1733

दिनांक 14/08/2023

सेवा मे,

प्रधानाचार्य,

जानदीप अकादमी,

कंदवा, चितईपुर, वाराणसी

विषय :- पानी की गुणवत्ता जांच के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक शून्य, दिनांक 07-08-2023 द्वारा प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये गये पानी के सैम्पल की जांच प्रयोगशाला में की गयी, जांचोपरांत पानी संतोषजनक पाया गया। जांच रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

सिद्धार्थ कुमार  
Siddharth Kumar  
भवदीय अधिशासी अभियंता  
जलकल नगर निगम  
वाराणसी

(सिद्धार्थ कुमार)

अधिशासी अभियंता





कार्यालय अधिशासी अभियंता, जलकल नगर निगम, वाराणसी 30प्र0

प्रयोगशाला टेस्टिंग रिपोर्ट

क्रमांक	दिनांक	नगर / ग्राम का नाम	स्थल का नाम/ लोकेशन	श्रोत का नाम	रंग	गंध	टर्बिडिटी	टी0डी 0एस0	पी0एच 0	रासायनिकपरिक्षण (पी.पी. एम में)				अन्यविवरण
										क्लोराइड	संपूर्ण कठोरता	Total Alkalinity	आयरन	
										(NTU)	Limit 50-2000	Limit 6.5-8.5	Limit 250-1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	07.08.23	कंदवा, चितईपुर वाराणसी	जानदीप अकादमी	सम सि बल	रंग ही न	गंध ही न	1.02	197	7.00	70	300	280	0.0	संतोषजनक

*Gautam*

Tested by lab Assistant

Gautam Srivastava

Approved by Chemist

राजेश गौतम

सत्य प्रतिलिपि

घलाना तथा नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना करना।

- 2023